

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://tanel.nt-rt.ru> || ter@nt-rt.ru

Влагомер для древесины НТ-5



Влагомер древесины НТ-5 — это электронное устройство для измерения содержания влаги в древесине. Конструкция устройства позволяет использовать измерять влажность крупных кусков дерева. Электроды легко вставляются и извлекаются из дерева. Поэтому иглы всегда перпендикулярны поверхности, не ломаются. Все устройство выполнено из хромированной стали. Электронная плата хорошо защищена амортизирующими материалами. Влагомер НТ-5 мож измерения влажности 270 разных пород древесины. Диапазон измерений 6-60% абсолютной влажности.

Диапазон	6 % — 60 % <u>абс. влажность</u>
Погрешность	0.1 %
Точность	±1 % (при диапазоне 6 — 15%) ±2 % (при диапазоне 16 — 28%)
Диапазон температуры	прим. 10 % факт. значения (при диапазоне 28 — 60%) -10°C — 60°C
древесины Количество сортов	9 групп (12 распространенных + 270 экзотических сортов)
древесины Дисплей	ЖКД
Электроды	φ 3.5×12 мм- (2 шт. + 2 ЗИП)
Напряжение	φ 3.5×30 мм- (2 шт. + 2 ЗИП)
Ресурс батареи	1 * 12В (батарея 23А) 5000 измерений
Сигнализация разрядки батареи	да
Автоматической выключение	да, через 5 мин.
Размер	450x110x60 мм
Вес	прибл. 1.5 кг